



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	سلندر 6 - 6 cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	لاندكروزر - LAND-CRUISER	الطراز / Type
C0043513	رقم داخلي / Internal No	JTMHU01J5K4171840			رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details	
1	فحص الفرامل				Brake Test	
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test	
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses	
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		Cut to the driver's seat قطع على مقعد السائق	Front & rear seats	
5	عجلة القيادة	✓		Sound from the steering صوت من الاستيريق	Steering and Suspension	
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors	
7	الدعاميه الاماميه	✓		Fracture on the front strut كسر على الدعاميه الاماميه	Front bumper	
8	الدعاميه الخلفيه	✓		Fracture on the back strut كسر على الدعاميه الخلفيه	Rear bumper	
9	الهيكل	✓			Body	
10	الصبغ	✓			Paint	
11	الابواب	✓			Doors	
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification	
13	السقف	✓		Roof opening review مراجعة فتحت السقف	Roof	
14	الشاصي	✓		rust صدأ	Chassis	
15	الجير	✓		The tartar was examined visually تم فحص الجير نظرياً	Gear	
16	كلج	✓			Kalag	
17	المحرك	✓			Engine	
18	المكيف	✓			A/C	
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe	
20	الإضاءة الخلفيه	✓			Brake lithe	
21	أشياء عامه			Check Engine Sign + Echo Point + Zigzag on Bear علامة الجيك انجن + نقطة صدا + تعرج على الدبة	General Items	
		الكيلو متر			259334	.K M

ملاحظات :

لم تتم التجريبه على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.