



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

| 2019 | Model/الموديل | 6cylinder – 6سلندر | Specification / المواصفات | تويوتا - TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle |
|------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| white-ابيض | Color/اللون | PETROL- بترول | Fuel Type / نوع الوقود | -LAND-CRUISER لاند كروزر | Type / الطراز |
| C0046311 | | Internal N / رقم داخلي | JTMHU01J6K4177887 | | رقم الشاسي/Chassis No |

| Details | ملاحظات Remarks | ضعيف poor | جيد good | البيان | م |
|-------------------------|---|--------------|-------------|------------------------|----|
| Brake Test | | | | فحص الفرامل | 1 |
| Exhaust Gas Test | | | ✓ | فحص العادم | 2 |
| front & raer glasses | | | ✓ | الزجاج الامامي والخلفي | 3 |
| Front & rear seats | Cut outs on the back seats/ قطع على المقاعد الخلفية | | ✓ | المقاعد امامي وخلفي | 4 |
| Steering and Suspension | | | ✓ | عجلة القيادة | 5 |
| Glass doors | | | ✓ | زجاج الابواب | 6 |
| Front bumper | | | ✓ | الدعاميه الاماميه | 7 |
| Rear bumper | | | ✓ | الدعاميه الخلفيه | 8 |
| Body | | | ✓ | الهيكل | 9 |
| Paint | | | ✓ | الصبغ | 10 |
| Doors | | | ✓ | الأبواب | 11 |
| Interior modification | | | ✓ | الديكور الداخلي | 12 |
| Roof | | | ✓ | السقف | 13 |
| Chassis | صدأ / rust | | ✓ | الشاسي | 14 |
| Gear | The visual examination was done / تم الفحص نظري | | ✓ | الجير | 15 |
| Kalag | | | | كلج | 16 |
| Engine | | | ✓ | المحرك | 17 |
| A/C | | | ✓ | المكيف | 18 |
| Hade lithe | | | ✓ | الإضاءة الأمامية | 19 |
| Brake lithe | | | ✓ | الإضاءة الخلفية | 20 |
| General Items | | | | أشياء عامة | 21 |
| K M. | 371265 | | | الكيلو متر | |

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.