

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2019 | الموديل / Model | 6cylinder – سلندر 6 | المواصفات / Specification | TOYOTA - تويوتا | نوع المركبة / Vehicle Type |
| ابيض-white | اللون / Color | PETROL- بترول | نوع الوقود / Fuel Type | -LAND-CRUISER لاند كروزر | الطراز / Type |
| رقم الشاسي / Chassis No | | JTMHUOIJ5K4171823 | | | رقم المحرك / Engine no |

| Details | ملاحظات Remarks | ضعيف poor | جيد good | البيان | م |
|-------------------------|---|-----------|----------|------------------------|----|
| Brake Test | | | | فحص الفرامل | 1 |
| Exhaust Gas Test | | | ✓ | فحص العادم | 2 |
| front & rear glasses | | | ✓ | الزجاج الامامي والخلفي | 3 |
| Front & rear seats | Cut to the driver's seat / قطع على مقعد السائق | | ✓ | المقاعد امامي وخلفي | 4 |
| Steering and Suspension | | | ✓ | عجلة القيادة | 5 |
| Glass doors | | | ✓ | زجاج الابواب | 6 |
| Front bumper | | | ✓ | الدعاميه الاماميه | 7 |
| Rear bumper | Fracture on the back strut / كسر على الدعامية الخلفية | ✓ | | الدعاميه الخلفيه | 8 |
| Body | | | ✓ | الميك | 9 |
| Paint | | | ✓ | الصبغ | 10 |
| Doors | | | ✓ | الأبواب | 11 |
| Interior modification | | | ✓ | الديكور الداخلي | 12 |
| Roof | Sunroof review / مراجعة فتحة السقف | | ✓ | السقف | 13 |
| Chassis | Light on the chassis / صدا على الشاسي | ✓ | | الشاسي | 14 |
| Gear | The examination was done visually / تم الفحص نظري | | ✓ | الجير | 15 |
| Kalag | | | | كلج | 16 |
| Engine | | | ✓ | المحرك | 17 |
| A/C | | | ✓ | المكيف | 18 |
| Hade lithe | | | ✓ | الإضاءة الأمامية | 19 |
| Brake lithe | | | ✓ | الإضاءة الخلفية | 20 |
| General Items | علامة الإيriاق + صدا اسفل المركبة Airbag sign + rust under the vehicle | | | أشياء عامة | 21 |
| K M. | 258706 | | | الكيلو مترا | |

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.