

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

| 2019 | الموديل/ Model | 6 cylinder - 6 ملندر | المواصفات/ Specification | توپوتا -TOYOTA | نوع المركبة /Vehicle | |
|-------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| ابیض- white | اللون /Color | بترول -PETROL | نوع الوقود/ Fuel Type | لاندكروزر-LAND-CRUISER | الطراز/ Type | |
| | رقم داخلی/ Internal No | JTMHU01J9K4171369 | | | رقم الشاصي/Chassis No | |

| Details | ملاحظات | | جيد | | |
|-------------------------|---|-------------|------|------------------------|----|
| | Remarks | poor | goog | البيان | ۴ |
| Brake Test | | | | فحص الفرامل | 1 |
| Exhaust Gas Test | | | | فحص العادم | 2 |
| front & raer glasses | | | ~ | الزجاج الامامي والخلفي | 3 |
| Front & rear seats | Cut to seats- قطع على المقاعد | > | | المقاعد امامي وخلفي | 4 |
| Steering and Suspension | | | ~ | عجلة القيادة | 5 |
| Glass doors | | | ~ | زجاج الابواب | 6 |
| Front bumper | Fracture on the front strut - كسر على الدعامية | ~ | | الدعاميه الاماميه | 7 |
| Rear bumper | | | ~ | الدعاميه الخلفيه | 8 |
| Body | | | ~ | الهيكل | 9 |
| Paint | Scratches on the bonnet خدوش على البونيت | | ~ | الصبغ | 10 |
| Doors | | | ~ | الابواب | 11 |
| Interior modification | | | ~ | الديكورالداخلي | 12 |
| Roof | Sunroof not working فتحة السقف لاتعمل | | ~ | السقف | 13 |
| Chassis | Light on the chassis/ صدا على الشاصي | > | | الشاصي | 14 |
| Gear | The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظرى | | ~ | الجير | 15 |
| Kalag | | | ~ | كلج | 16 |
| Engine | Engine oil leakage and cutting/ تسريب زيت المحرك وتقطيع | > | | المحرك | 17 |
| A/C | | | ~ | المكيف | 18 |
| Hade lithe | | | ~ | الإضاءة الأمامية | 19 |
| Brake lithe | | | ~ | الإضأءة الخلفية | 20 |
| General Items | Front radar alarm not working انذار الرادار الامامي لا يعمل | | | أشياء عامة | 21 |
| .К М | 524624 | الكيلو متر | | | |

ملاحظات:

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection
 only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection
 station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا تضبن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.