

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	6cylinder – 6cylinder	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle	
white-ابیض	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	-LAND-CRUISER	الطراز/ Type	
ابيص-winte	ر دوانار کون	TETROE 6374	توع ،توتتود ، ۱ نود ا	لاند كروزر	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		رقم داخلي/ Internal N	JTMHU01J4K4177905		رقم الشاصي/Chassis No	

5 1	ملاحظات Remarks		جيد	,	
Details			good	البيان	۴
Brake Test	(ABS) علامة -Sign (ABS)	~		فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses				الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	قطع على المقاعد / Cut to seats	~		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري / The examination was done visually		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			~	المحرك	17
A/C	هواء ساخن / Hot air	~		المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
К М.	الكيلو متر				

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.