

تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2019	Model / الموديل	6 cylinder - سلندر 6	Specification / المواصفات	TOYOTA - تويوتا	نوع المركبة / Vehicle
white	Color / اللون	PETROL- بنزول	Fuel Type / نوع الوقود	LAND-CRUISER- لاندكروزر	Type / الطراز
	Internal No / رقم داخلي	JTMHU01J7K4171662			رقم الشاصي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان M
Brake Test				فحص الفرامل
Exhaust Gas Test				فحص العادم
front & rear glasses			✓	الزجاج الأمامي والخلفي
Front & rear seats	قطع على المقاعد الأمامية / Cut outs on the front seats		✓	المقاعد الأمامي وخلفي
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة
Glass doors			✓	زجاج الابواب
Front bumper			✓	الدعاميه الأمامي
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه
Body			✓	البيك
Paint			✓	الصبغ
Doors			✓	الابواب
Interior modification			✓	الديكور الداخلي
Roof	مراجعة فتحت السقف / Roof opener review		✓	السقف
Chassis	صدأ خفيف على الشاصي / Light rust on the chassis		✓	الشاصي
Gear	تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually		✓	الجير
Kalag			✓	كلج
Engine			✓	المحرك
A/C			✓	المكيف
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية
General Items	براغي الموينت مفتوحة / Bonnet screws open			أشياء عامة
.K M	238150			الكيلو متر

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road /

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتنبه حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.