

## تقييم لحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	4cylinder – سلندر 4	المواصفات / Specification	نيسان - NISSAN	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض - white	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	التيماء - Altima	الطراز / Type
		رقم داخلي N / Internal N	1N4BL4A94KC179395		

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & rear glasses	الزجاج الامامي مكسور / The front glass is broken	✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint	رفف امامي وخلفي يمين + البوتيت Front and rear right fender + bonnet	✓		الصبغ	10
Doors		✓		الابواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear	تم الفحص نظري / The visual examination was done	✓		الجير	15
Kalag				كلاج	16
Engine		✓		المحرك	17
A/C		✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	202205			الكيلو متر	

**ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق**

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.