



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

|                   |                 |                      |                           |                          |                         |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2019              | الموديل / Model | 6 cylinder - 6 سلندر | المواصفات / Specification | تويوتا - TOYOTA          | نوع المركبة / Vehicle   |
| white - ابيض      | اللون / Color   | PETROL - بترول       | نوع الوقود / Fuel Type    | لاندكروزر - LAND-CRUISER | الطراز / Type           |
| JTMHU01J6K5151977 |                 |                      |                           |                          | رقم الشاسي / Chassis No |

| م          | البيان                 | جيد<br>goog | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                     | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             |              |                                                        | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             |             | ✓            | rust - صدأ                                             | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                        | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    |             | ✓            | CUT - قطع                                              | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           |             | ✓            | CUT - قطع                                              | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                        | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                                                        | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       |             | ✓            | Fracture on the back strut - كسر على الدعامية الخلفية  | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |                                                        | Body                    |
| 10         | الصبيغ                 |             | ✓            | ceiling+ The bag / السقف+ الدابة                       | Paint                   |
| 11         | الابواب                | ✓           |              |                                                        | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                        | Interior modification   |
| 13         | السقف                  |             | ✓            | The interior ceiling is dirty / السقف الداخلي متسخ     | Roof                    |
| 14         | الشاسي                 |             | ✓            | Rust corrodes / تاكل الصدأ                             | Chassis                 |
| 15         | الجير                  | ✓           |              | The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظرياً | Gear                    |
| 16         | كلنج                   |             |              |                                                        | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 |             | ✓            | Sound / صوت                                            | Engine                  |
| 18         | المكيف                 |             | ✓            | Hot air / الهواء ساخن                                  | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                        | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                        | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             |              | There is rust under the vehicle / صدأ أسفل المركبة     | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 358992      |              |                                                        | .K M                    |

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.