



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2016	الموديل / Model	سلندر 4 - 4 cylinder	المواصفات / Specification	VOLKSWAGEN	نوع المركبة / Vehicle
MAROON	اللون / Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	MULTIVAN	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal No	WV2ERLSV9GH003045			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي و خلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ	✓		تخرج على باب الدبة / Leap to the bear's door	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓		مفككة / Disintegrated	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظرى / The tartar was examined visually	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت /oil leakage	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			كسر على غطاء الصندوق / Broken on the box lid	General Items
الكيلو متر			150807		
.K M					

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.