

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	4cylinder – سلندر 4	المواصفات / Specification	TOYOTA - تويوتا	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض - white	اللون / Color	PETROL- بترول	نوع الوقود / Fuel Type	HILUX - هايلوكس	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal N	MRODX9CD6K2520986			رقم الشاصي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان M
Brake Test				فحص الفرامل
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة
Glass doors		✓		زجاج الابواب
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه
Body		✓		الهيكل
Paint	طبع الدبة + تصليح على الرفرف الخلفي يسار Bag dent + repair on left rear fender	✓		الصبغ
Doors	صدأ من الداخل / It rusted from the inside	✓		الابواب
Interior modification		✓		الديكور الداخلي
Roof		✓		السقف
Chassis		✓		الشاصي
Gear	تم الفحص نظري / The visual examination was done	✓		الجير
Kalag				كلاج
Engine		✓		المحرك
A/C	هواء ساخن / Hot air	✓		المكيف
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية
Brake lithe	كسر على الانارة يسار / Broken light on the left	✓		الإضاءة الخلفية
General Items	علامة انتركتشن / Intersection sign			أشياء عامة
K M.	190330			الكيلو متر

ملاحظات : لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

-
-
-