



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	Model/الموديل	4cylinder – 4سلندر	Specification / المواصفات	NISSAN - نيسان	Vehicle / المركبة
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	ALTIMA - التيما	Type / الطراز
C0057845		Internal N / رقم داخلي	1N4BL4A9ILC207140		Chassis No/رقم الشاصي

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		✓	Sign (ABS) علامة - (ABS)	Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✓	كسر على الدعامية الامامية / Fracture on the front strut	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓		نقر على الرفرف الخلفي يمين Click on the right rear fender	Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The examination was done visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			تسريب ماء من هوزات الدفاية / Water leaking from the heater hoses	General Items
الكيلو متر		162152		K M.	

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.