



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2019	الموديل / Model	6 cylinder	المواصفات / Specification	شيفرولية - Chevrolet	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بترو - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	امبالا - IMPALA	الطراز / Type
C0047470	رقم داخلي / Internal No	2G1135S38K9112904			رقم الشاسي / Chassis No
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	
1	فحص الفرامل			Brake Test	
2	فحص العادم			Exhaust Gas Test	
3	الزجاج الامامي والخلفي		✓	Broken windshield كسر على الزجاج الامامى	
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		Front & rear seats	
5	عجلة القيادة	✓		Steering and Suspension	
6	زجاج الابواب	✓		Glass doors	
7	الدعاميه الاماميه	✓		Front bumper	
8	الدعاميه الخلفيه	✓		Rear bumper	
9	الهيكـل	✓		Body	
10	الصبغ		✓	البونيت / Bonnet	
11	الابواب	✓		Doors	
12	الديكور الداخلي	✓		Interior modification	
13	السقف	✓		Roof	
14	الشاسي	✓		Chassis	
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	
16	كلج			Kalag	
17	المحرك		✓	تسريب زيت / oil leakage	
18	المكيف	✓		A/C	
19	الإضاءة الأمامية	✓		Hade lithe	
20	الإضاءة الخلفية	✓		Brake lithe	
21	أشياء عامة			General Items	
الكيلو متر				114661	
ملاحظات :					

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration