



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

|              |                         |                      |                           |                        |                         |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2019         | الموديل / Model         | 6 cylinder - 6 سلندر | المواصفات / Specification | تويوتا - TOYOTA        | نوع المركبة / Vehicle   |
| ابيض - white | اللون / Color           | بترول - PETROL       | نوع الوقود / Fuel Type    | لانكروزر - LANDCRUISER | الطراز / Type           |
| C0046306     | رقم داخلي / Internal No | JTMHU01J5K4177895    |                           |                        | رقم الشاصي / Chassis No |

| م  | البيانات               | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                     | Details                 |
|----|------------------------|-------------|--------------|--|-------------------------|
| 1  | فحص الفرامل            |             |              |  | Brake Test              |
| 2  | فحص العادم             |             |              |  | Exhaust Gas Test        |
| 3  | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |  | front & rear glasses    |
| 4  | المقاعد امامي و خلفي   | ✓           | ✓            | Cut to seats - قطع على المقاعد                         | Front & rear seats      |
| 5  | عجلة القيادة           | ✓           |              |  | Steering and Suspension |
| 6  | زجاج الابواب           | ✓           |              |  | Glass doors             |
| 7  | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |  | Front bumper            |
| 8  | الدعاميه الخلفيه       | ✓           | ✓            | Fracture on the back strut - كسر على الدعامة الخلفية   | Rear bumper             |
| 9  | الهيكل                 | ✓           |              |  | Body                    |
| 10 | الصيغ                  | ✓           | ✓            | Bonnet + front fenders البونيت ورفارف امامية           | Paint                   |
| 11 | الابواب                | ✓           |              |  | Doors                   |
| 12 | الديكور الداخلي        | ✓           |              |  | Interior modification   |
| 13 | السقف                  | ✓           |              | Sunroof not working فتحة السقف لا تعمل                 | Roof                    |
| 14 | الشاصي                 | ✓           |              | Light on the chassis / صدا على الشاصي                  | Chassis                 |
| 15 | الجير                  | ✓           |              | The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظرياً | Gear                    |
| 16 | كلج                    |             |              |  | Kalag                   |
| 17 | المحرك                 | ✓           |              | oil leakage / تسريب زيت + Shake - رجة                  | Engine                  |
| 18 | المكيف                 | ✓           |              |  | A/C                     |
| 19 | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |  | Hade lithe              |
| 20 | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |  | Brake lithe             |
| 21 | أشياء عامة             |             |              | There is rust under the vehicle / صدأ أسفل المركبة     | General Items           |
|    |                        |             |              | 283356   | .K M                    |

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.