

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

| 2019 | الموديل/ Model | 8 cylinder - 8 ملندر | المواصفات / Specification | NISSAN | نوع المركبة /Vehicle | |
|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--|
| ابیض- white | اللون /Color | بترول -PETROL | نوع الوقود/ Fuel Type | باترول -Patrol | الطراز/ Type | |
| C0048282 | رقم داخلی/ Internal No | JN8AY2NY9K9369451 | | | رقم الشاصي/Chassis No | |

| | ملاحظات | ضعيف | | | | |
|-------------------------|---|------|-------------|------------------------|----|--|
| Details | | | جيد | البيان | م | |
| | Remarks | | goog | | | |
| Brake Test | | | | فحص الفرامل | 1 | |
| Exhaust Gas Test | | | | فحص العادم | 2 | |
| front & raer glasses | | | > | الزجاج الامامي والخلفي | 3 | |
| Front & rear seats | | | ~ | المقاعد امامي و خلفي | 4 | |
| Steering and Suspension | | | ~ | عجلة القيادة | 5 | |
| Glass doors | | | ~ | زجاج الابواب | 6 | |
| Front bumper | | | ~ | الدعاميه الإماميه | 7 | |
| Rear bumper | Scratches on the back pillar/ خدوش على الدعامية الخلفية | | ~ | الدعاميه الخلفيه | 8 | |
| Body | Lie on the bear/ تعرج على الدبة + Bonnet/ اليونيت | | > | الهيكل | 9 | |
| Paint | | | > | الصبغ | 10 | |
| Doors | | | > | الابواب | 11 | |
| Interior modification | | | ~ | الديكور الداخلي | 12 | |
| Roof | | | ~ | السقف | 13 | |
| Chassis | Light on the chassis/ صدا على الشاصي | | ~ | الشاصي | 14 | |
| Gear | The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظري | | ~ | الجير | 15 | |
| Kalag | | | | كلج | 16 | |
| Engine | Sound in the engine+Engine oil leakage/ تسريب زيت المحرك+صوت فى المحرك | | ~ | المحرك | 17 | |
| A/C | | | > | المكيف | 18 | |
| Hade lithe | | | > | الإضاءة الأمامية | 19 | |
| Brake lithe | | | > | الإضأءة الخلفية | 20 | |
| General Items | Geek engine sign/ علامة الجيك انجن+ There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة | | | أشياء عامة | 21 | |
| .к м | الكيلو متر 304792 | | | | | |

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection
 only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection
 station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا تضيمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة القحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير ممؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.