

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	8 cylinder - 8 ملندر	المواصفات/ Specification	NISSAN	نوع المركبة /Vehicle
ابيض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	باترول -Patrol	الطراز/ Type
C0048533	رقم داخلی/ Internal No	JN8AY2NY5K9370385			رقم الشاصي/Chassis No

	ملاحظات Remarks		جید goog	البيان	۴
Details					
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي و خلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body	There is rust in the outer structure of the bag - صدا على الهيكل الداخلى للدابة		~	الهيكل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجبر نظرى		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Oil leak + repair marks تسريب زيت+اثار تصليح		~	المحرك	17
A/C			>	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	Geek engine sign/ علامة الجيك انجن+ There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة			أشياء عامة	21
.к м	316839		الكيلو متر		

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection
 only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection
 station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا تضيمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة القحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.