

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8cylinder – سلندر 8	المواصفات / Specification	نيسان- NISSAN-	نوع المركبة / Vehicle
white- ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type/ نوع الوقود	PATROL - باتروبول	Type/الطراز
COO48248		Internal N / رقم داخلي	JN8AY2NYXK9369295		رقم الشاصي/ Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint	رفارف امامية + البوتنيت + ابواب امامية Front fenders + bonnet + front doors	✓		الصبغ	10
Doors		✓		الابواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear	طبع على الكرنكيس الجير Stabbed on the lime crankcase	✓		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل + طبع على الكرنكيس Not working + dent in the crankshaft	✓		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items	باب الدببة لا يفتح / The bag door does not open			أشياء عامة	21
K M.	148510			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

-
-
-