

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	الموديل/Model	6cylinder – 6cylinder	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle	
white-ابیض	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	-LAND-CRUISER	الطراز/ Type	
ابیص-winte	اللوق (۲۰۱۵۱	برون -۲۲۲۸۵۲	يوع الوقود / Tuer Type	لاند كروزر	.ype/3522/	
COO55933		رقم داخلي/ Internal N	JTMHU01J6L5168425		رقم الشاصي/Chassis No	

D . 1	ملاحظات	ضعيف	جيد	. (.)(
Details	Remarks		good	البيان	٦
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	خدوش / Scratches		>	الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint			>	الصبغ	10
Doors			>	الأبواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			>	الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري / The examination was done visually		>	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			>	المحرك	17
A/C			>	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	الكيلو متر				

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.