



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2010	Model/الموديل	6cylinder – 6سلندر	Specification / المواصفات	سكانيا - SCANIA	نوع المركبة / Vehicle
yellow اصفر	Color/اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	R 420	Type/الطراز
H0032473		Internal No/ رقم داخلي	VLUR4X20009152812		رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear				الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل Not working			المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	1130880			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.