



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

|                   |                 |                      |                           |                 |                         |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2019              | الموديل / Model | 8 cylinder - 8 سلندر | المواصفات / Specification | NISSAN          | نوع المركبة / Vehicle   |
| white - ابيض      | اللون / Color   | PETROL - بترول       | Fuel Type / نوع الوقود    | باترول - Patrol | الطراز / Type           |
| JN8AY2NY8K9370400 |                 |                      |                           |                 | رقم الشاسي / Chassis No |

| م          | البيان                 | جيد<br>goog | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                                                 | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             |              |                                                                                    | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             | ✓           |              |                                                                                    | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                                                    | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    | ✓           |              |                                                                                    | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           | ✓           |              |                                                                                    | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                                                    | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                                                                                    | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |                                                                                    | Rear bumper             |
| 9          | الهيكـل                | ✓           |              | There is rust in the outer structure of the bag - صدأ على الهيكل الداخلى للدابة    | Body                    |
| 10         | الصـبغ                 |             | ✓            | Right front fender / رفرف امامى يمين                                               | Paint                   |
| 11         | الابواب                | ✓           |              |                                                                                    | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخـلي       | ✓           |              |                                                                                    | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                                                                                    | Roof                    |
| 14         | الشاسـي                |             | ✓            | Rust corrodes / تاكل الصدأ                                                         | Chassis                 |
| 15         | الجـير                 | ✓           |              | The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري                               | Gear                    |
| 16         | كلج                    |             |              |                                                                                    | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 | ✓           |              |                                                                                    | Engine                  |
| 18         | المكـيف                | ✓           |              |                                                                                    | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                                                    | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                                                    | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             |              | Geek engine sign + tire liner, rear left / علامة الجيك انجن + لاينر تاير خلفى يسار | General Items           |
| الكيلو متر |                        |             | 207154       |                                                                                    |                         |
|            |                        |             | .K M         |                                                                                    |                         |

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road  
صدى اسفل المركبة / There is rust under the vehicle

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.