



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	سلندر 6 - 6 cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	لاندكروزر - LAND-CRUISER	الطراز / Type
C0043495	رقم داخلي / Internal No	JTMHU01J5K4171658			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	Cut on the steering wheel - قطع على عجلة القيادة	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✓	Fracture on the back strut - كسر على الدعامية الخلفية	Rear bumper
9	الهيكل	✓		There is rust in the outer structure of the bag - صدأ على الهيكل الداخلي للدابة	Body
10	الصبيع		✓	Rear fenders + bumper + right rear door رفارف خلفية+الدبة+باب خلفي يمين	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓		Sunroof review مراجعة فتحة السقف	Roof
14	الشاسي		✓	Light on the chassis / صدأ على الشاسي	Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			There is rust under the vehicle / صدأ اسفل المركبة	General Items
الكيلو متر			266006		.K M

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص ، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة ، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration