



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2019 | الموديل/Model | 6سلندر – 6cylinder | المواصفات / Specification | تويوتا-TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle |
| ابيض-white | اللون/Color | بترول-PETROL | نوع الوقود/ Fuel Type | -LAND-CRUISER لاند كروزر | الطرز/ Type |
| COO43506 | رقم داخلي/ Internal N | JTMHU0IJ4K4171733 | | رقم الشاصي/ Chassis No | |

| م | البيان | جيد good | ضعيف poor | ملاحظات Remarks | Details |
|------------|------------------------|-------------|--------------|--|-------------------------|
| 1 | فحص الفرامل | | | | Brake Test |
| 2 | فحص العادم | ✓ | | | Exhaust Gas Test |
| 3 | الزجاج الامامي والخلفي | ✓ | | | front & raer glasses |
| 4 | المقاعد امامي وخلفي | | ✓ | Cut to seats / قطع على المقاعد | Front & rear seats |
| 5 | عجلة القيادة | ✓ | | | Steering and Suspension |
| 6 | زجاج الابواب | ✓ | | | Glass doors |
| 7 | الدعاميه الاماميه | | ✓ | كسر على الدعامية الامامية / Fracture on the front strut | Front bumper |
| 8 | الدعاميه الخلفيه | ✓ | | | Rear bumper |
| 9 | الهيكل | ✓ | | | Body |
| 10 | الصبغ | ✓ | | | Paint |
| 11 | الأبواب | ✓ | | | Doors |
| 12 | الديكور الداخلي | ✓ | | | Interior modification |
| 13 | السقف | ✓ | | مراجعة فتحة السقف / Sunroof review | Roof |
| 14 | الشاصي | | ✓ | صدا / Rust | Chassis |
| 15 | الجير | ✓ | | تم الفحص نظري/ The examination was done visually | Gear |
| 16 | كلج | | | | Kalag |
| 17 | المحرك | ✓ | | رجة + صوت / shake + sound | Engine |
| 18 | المكيف | ✓ | | هواء ساخن / Hot air | A/C |
| 19 | الإضاءة الأمامية | ✓ | | | Hade lithe |
| 20 | الإضاءة الخلفية | ✓ | | | Brake lithe |
| 21 | أشياء عامة | | | تسريب مياه الرادير + مراجعة قفل الدبة Radiator water leak + check the tank lock | General Items |
| الكيلو متر | | 380635 | | | K M. |

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.