

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	Model/الموديل	4cylinder – سلندر 4	المواصفات / Specification	ميسوبishi Mitsubishi	نوع المركبة / Vehicle Type
white- ابيض	Color/اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type/ نوع الوقود	L 200	Type/الطراز
Internal N / رقم داخلي		MMBMG35K5KH405195			Chassis No/رقم الشاسي

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	تسريب طربة البوراستبرينق Oil leakage from the borstrange	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear	تم الفحص نظري / The examination was done visually /	✓		الجير	15
Kalag		✓		كلج	16
Engine	صوت + تسريب زيت + رجة / Noise + Oil Leak + Shake/	✓		المحرك	17
A/C		✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	303275			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتنظر حاله المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.