



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2014	Model/الموديل	6cylinder – 6سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا- TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	كوستر- COASTER	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/ Chassis No	JTGFBS188E1067486		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓		نقاط صدا على السقف / rust spots on the ceiling	Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The examination was done visually	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓		لا يعمل / not working	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓		لا تعمل / not working	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓		لا تعمل / not working	Brake lithe
21	أشياء عامة			مراجعة كهرباء المركبة / Vehicle electrical review	General Items
الكيلو متر		384682		K M.	

### ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.