

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	الموديل / Model	4cylinder – سلندر 4	المواصفات / Specification	هایجر - HIGER	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض- white	اللون / Color	DIESEL- دیزل	نوع الوقود / Fuel Type	KI 96798	الطراز / Type
		رقم داخلي / Internal N	LKLRICS9XLA750639		رقم الشاسي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear	تم الفحص نظري / The examination was done visually /	✓		الجير	15
Kalag		✓		كلج	16
Engine		✓		المحرك	17
A/C	هواء ساخن / Hot air /	✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	117355			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بوجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

-
-
-