



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2015	Model/الموديل	6cylinder – 6سلندر	Specification / المواصفات	VOLVO - فولفو	نوع المركبة / Vehicle
yellow - اصفر	Color/اللون	DIESEL - ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	FH 440	Type / الطراز
		Internal N / رقم داخلي	YV2ASO2D2DA738841		رقم الشاسي/Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	Cut to seats/ قطع على المقاعد	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The examination was done visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك			لا يعمل / not working	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓		كسر على الانارة الامامية يمين / Broken right headlight	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓		كسر على الانارة الخلفية يمين / Broken right rear light	Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		# #			K M.

ملاحظات:

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration