

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	6 cylinder - 6 ملندر	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	لاندكروزر-LAND-CRUISER	الطراز/ Type
C0043534	رقم داخلی/ Internal No	JTMHU01J3K5156005			رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات Remarks		جید goog	البيان	٦	
Brake Test				فحص الفرامل	1	
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2	
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3	
Front & rear seats	Cut to seats- قطع على المقاعد			المقاعد امامي وخلفي	4	
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5	
Glass doors			>	زجاج الابواب	6	
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7	
Rear bumper			>	الدعاميه الخلفيه	8	
Body	There is rust in the outer structure of the bag - صدا على الهيكل الداخلى للدابة		>	الهيكل	9	
Paint	Front left flap + front and left rear door رفوف امامي يسار+ياب امامي وخلفي يسار			الصبغ	10	
Doors			~	الابواب	11	
Interior modification	Cut on interior decoration قطع على الديكور الداخلي			الديكورالداخلي	12	
Roof			>	السقف	13	
Chassis	Eat rust تاکل صبدا			الشاصي	14	
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجبر نظرى			الجير	15	
Kalag				كلج	16	
Engine			>	المحرك	17	
A/C			>	المكيف	18	
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19	
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20	
General Items	Sparse rust on the body + rust under the vehicle صدا متفرق على البودى+صدا اسفل المركبة			أشياء عامة	21	
.К М	219122		الكيلو متر			

ملاحظات:

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection
 only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection
 station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا تضبن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.