



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2021	الموديل / Model	سلندر 6- 6 cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	لاندكروزر - LAND-CRUISER	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal No	JTMHU01J5M4212227			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي و خلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓		Rust on the chassis - صيدا على الشاسي	Chassis
15	الجير		✓	The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	لا يعمل - لا يوجد زيت - ماء التبريد / not working - no oil - cooling water	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية			Broken rear light / كسر على الاثارة الخلفية	Brake lithe
21	أشياء عامة			غطاء الرادير مفقود - Radiator cover missing	General Items
الكيلو متر			258244		

ملاحظات :

اثر تسريب زيت المحرك / Effects of engine oil leakage  
براغي غطاء المحرك مفتوحة / Open hood screws

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص ، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة ، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه .