

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2020	Model / الموديل	4 cylinder - سلندر 4	Specification / المواصفات	TOYOTA - تويوتا	نوع المركبة / Vehicle
white	Color / اللون	DIESEL - ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	HILUX	Type / الطراز
	Internal No / رقم داخلي	MR0DB9CDXK5142300			رقم الشاصي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats	قطع على مقعد السائق-Cut to the driver's seat		✓	المقاعد الأمامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الأبواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الأماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	البيكار	9
Paint	السيارة مصبوغة كاملا-The car is completely painted	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear	تم فحص الجير نظري/The tartar was examined visually		✓	الجير	15
Kalag			✓	كلج	16
Engine			✓	المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
.KM	176662			الكيلو متر	

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road /

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتنبه حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.