

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2020	الموديل/ Model	6 cylinder - 6 ملندر	المواصفات / Specification	توبوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	ديزل -DIESEL	نوع الوقود/ Fuel Type	COASTER	الطراز/ Type
B0052696	رقم داخلی/ Internal No	JTGFE7288L6270542			رقم الشاصي/Chassis No

	ملاحظات					
Details			جيد	البيان	٩	
	Remarks	poor	goog			
Brake Test	Sign(ABS) علامة ABS			فحص الفرامل	1	
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2	
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3	
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4	
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5	
Glass doors			*	زجاج الابواب	6	
Front bumper				الدعاميه الاماميه	7	
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8	
Body			~	الهيكل	9	
Paint			~	الصبغ	10	
Doors			~	الابواب	11	
Interior modification			~	الديكورالداخلي	12	
Roof			~	السقف	13	
Chassis			~	الشاصي	14	
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجبر نظرى		~	الجير	15	
Kalag			~	كلج	16	
Engine			~	المحرك	17	
A/C	Hot air/ الهواء ساخن	~		المكيف	18	
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19	
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20	
General Items	Geek engine sign/ علامة الجيك انجن + There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة			أشياء عامة	21	
.к м	الكيلو متر 87027					

ملاحظات :

لم تتم التجرية على الطريق / Not tested on the road المرايا الامامية مكسورة .The front mirrors are broken

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection
 only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection
 station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا
 تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر
 الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.