

## تقييم لحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2016	الموديل / Model	4cylinder – سلندر 4	المواصفات / Specification	TOYOTA - تويوتا	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض - white	اللون / Color	PETROL – بترول	نوع الوقود / Fuel Type	COROLLA - كرولا	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal N	RKLBB9HE6J5162593			رقم الشاصي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint	البونيت / BONNET	✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear	تسريب زيت / OIL LEAK	✓		الجيبر	15
Kalag		✓		كلاج	16
Engine	رجحة / VIBRATION	✓		المحرك	17
A/C		✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	252067			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- 
- 
-