



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|------------|---------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 2019 | Model/الموديل | 6cylinder – 6سلندر | Specification / المواصفات | تويوتا - TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle |
| white-ابيض | Color/اللون | PETROL- بترول | Fuel Type / نوع الوقود | LAND CTUISER - لاند كروزر | Type / الطراز |
| | | Internal N / رقم داخلي | JTMHU01J1K4177974 | | رقم الشاسي/Chassis No |

| م | البيان | جيد good | ضعيف poor | ملاحظات Remarks | Details |
|----|------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------|
| 1 | فحص الفرامل | | | | Brake Test |
| 2 | فحص العادم | ✓ | | | Exhaust Gas Test |
| 3 | الزجاج الامامي والخلفي | ✓ | | | front & raer glasses |
| 4 | المقاعد امامي وخلفي | | ✓ | SEAT CUTTING / قطع علي المقاعد | Front & rear seats |
| 5 | عجلة القيادة | ✓ | | | Steering and Suspension |
| 6 | زجاج الابواب | ✓ | | | Glass doors |
| 7 | الدعاميه الاماميه | ✓ | | | Front bumper |
| 8 | الدعاميه الخلفيه | ✓ | | | Rear bumper |
| 9 | الهيكل | ✓ | | | Body |
| 10 | الصبيغ | ✓ | | | Paint |
| 11 | الأبواب | ✓ | | | Doors |
| 12 | الديكور الداخلي | ✓ | | | Interior modification |
| 13 | السقف | ✓ | | | Roof |
| 14 | الشاسي | | ✓ | صدأ / RUST | Chassis |
| 15 | الجير | ✓ | | تم الفحص نظري / The examination was done visually | Gear |
| 16 | كلج | | | | Kalag |
| 17 | المحرك | ✓ | | | Engine |
| 18 | المكيف | ✓ | | | A/C |
| 19 | الإضاءة الأمامية | ✓ | | | Hade lithe |
| 20 | الإضاءة الخلفية | ✓ | | | Brake lithe |
| 21 | أشياء عامة | | | صدأ أسفل المركبة / rust under the vehicle | General Items |
| | الكيلو متر | 448181 | | | K M. |

ملاحظات: باب الدبه لا يفتح - لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.