

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	الموديل / Model	4cylinder – سلندر 4	المواصفات / Specification	NISSAN - نيسان	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض-white	اللون / Color	PETROL- بترول	نوع الوقود / Fuel Type	NAVARA- نيفارا	الطراز / Type
CO054137	رقم داخلي / Internal N	VSKDD3C49LA142091			رقم الشاصي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear	تم الفحص نظري / The examination was done visually /	✓		الجير	15
Kalag				كلاج	16
Engine		✓		المحرك	17
A/C	هواء ساخن / NOT COOLING	✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءه الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءه الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	74816			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

-
-
-