



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2017	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	Mercedes	نوع المركبة / Vehicle
اسود- black	اللون / Color	ديزل- DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	VITO	الطراز / Type
C0040222	رقم داخلي / Internal No	WD4WG3A99H349925			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	Cut seats - قطع على المقاعد	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✓	Fracture on the front strut - كسر على الدعامة الامامية	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓		Paint
11	الابواب	✓		Driver's door buttons missing - ازرار باب السائق مفقودة	Doors
12	الديكور الداخلي		✓	Disintegrated / مفككة	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✓		Gear
16	كنج				Kalag
17	المحرك		✓	Not working - diesel leak - تسرب ديزل	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الامامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	Broken taillight - كسر على الانارة الخلفية	Brake lithe
21	أشياء عامة			Electricity review - مراجعة الكهرباء	General Items
					.K M

ملاحظات :

الاشارات الجانبية مكسورة Side signals are broken
غطاء التنك مفقود The tank cover is missing

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.