



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2017	الموديل / Model	سلندر 4 - 4 cylinder	المواصفات / Specification	Mercedes	نوع المركبة / Vehicle
اسود- black	اللون / Color	ديزل- DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	VITO	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal No	WD4WG3A92H3317296			رقم الشاسي / Chassis No
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	
1	فحص الفرامل			Brake Test	
2	فحص العادم			Exhaust Gas Test	
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓		front & raer glasses	
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		Front & rear seats	
5	عجلة القيادة	✓		Steering and Suspension	
6	زجاج الابواب	✓		Glass doors	
7	الدعاميه الاماميه	✓		Front bumper	
8	الدعاميه الخلفيه	✓		Rear bumper	
9	الهيكل	✓		Body	
10	الصبغ	✓		Paint	
11	الابواب	✓		Doors	
12	الديكور الداخلي	✓		Interior modification	
13	السقف	✓		Roof	
14	الشاسي	✓		Chassis	
15	الجير	✓		Gear	
16	كلج			Kalag	
17	المحرك		✓	Engine	
18	المكيف			A/C	
19	الإضاءة الأمامية			Hade lithe	
20	الإضاءة الخلفية		✓	Brake lithe	
21	أشياء عامة			General Items	
				Airpac sign - علامة الايرباك	
				758216	
				الكيلو متر	

ملاحظات :

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration