

تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2017	Model / الموديل	4 cylinder - سلندر 4	المواصفات / Specification	Mercedes	نوع المركبة/ Vehicle
اسود.	Color/ اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	VITO	Type / الطراز
	رقم داخلي / Internal No	WD4WG3A93H3312933			رقم الشاصي/ Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	دخان/smoking	✓		فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد الأمامي وخلفي	4
Steering and Suspension	تتشhir على عجلة القيادة-Peeling on the steering wheel	✓	✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الأبواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الأمامي	7
Rear bumper	كسر على الدعامه الخلفية-Fracture on the back strut	✓	✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	البيكار	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear	تم فحص الجير نظري + NOT WORK /The tartar was examined visually	✓	✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	رجحة + صوت/ shake + sound	✓		المحرك	17
A/C	هواء ساخن + بعض الأزرار لا تعمل Hot air + some buttons not working	✓		المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	كسر على الإتارة الخلفية Broken taillight	✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
.K M	1002162			الميلو متر	

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road /

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتنبه حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.