

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2017	Model / الموديل	4 cylinder - سلندر 4	Specification / المواصفات	Mercedes	نوع المركبة/ Vehicle
black- اسود	Color/ اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	VITO	Type / الطراز
C0035366	Internal No / رقم داخلي	WD4WG3A94H3316764			رقم الشاصي/ Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد الأمامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الأبواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الأمامية	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	البيكار	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear		✓		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	NOT WORK- لا يعمل	✓		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
.K M	702432			الكيلو متر	

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتنبه حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا

تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن

بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.