



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	سلندر 8 - 8 cylinder	المواصفات / Specification	فورد - FORD	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بترو - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	F 150	الطراز / Type
C004969	رقم داخلي / Internal No	1FTEW1E53KFC38374			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	متسخة - Dirty	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكـل	✓			Body
10	الصبغ				Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت / oil leakage	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك			لا يعمل + تسريب زيت + بعض الاجزاء مفككة / Does not work + oil leak + some parts are disassembled	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	كسر على الاتارة الخلفية / Broken rear light	Brake lithe
21	أشياء عامة			بعض القفول مفقودة / Some locks are missing	General Items
الكيلو متر			***		

ملاحظات :

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص ، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة ، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration