



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

|            |               |                        |                           |                         |                         |
|------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2018       | Model/الموديل | 4cylinder – 4سلندر     | Specification / المواصفات | ميتسوبيشي<br>Mitsubishi | نوع المركبة / Vehicle   |
| white-ابيض | Color/اللون   | DIESEL- ديزل           | Fuel Type / نوع الوقود    | L 200                   | الطراز / Type           |
| COO49016   |               | رقم داخلي / Internal N | MMBMG35K2KH405526         |                         | رقم الشاسي / Chassis No |

| م  | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                                                                         | Details                 |
|----|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | فحص الفرامل            |             |              |                                                                                                            | Brake Test              |
| 2  | فحص العادم             | ✓           |              |                                                                                                            | Exhaust Gas Test        |
| 3  | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                                                                            | front & raer glasses    |
| 4  | المقاعد امامي وخلفي    | ✓           |              | Cut to the driver's seat / قطع على مقعد السائق                                                             | Front & rear seats      |
| 5  | عجلة القيادة           | ✓           |              |                                                                                                            | Steering and Suspension |
| 6  | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                                                                            | Glass doors             |
| 7  | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                                                                                                            | Front bumper            |
| 8  | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |                                                                                                            | Rear bumper             |
| 9  | الهيكل                 | ✓           |              |                                                                                                            | Body                    |
| 10 | الصبغ                  |             | ✓            | رفرف خلفي يسار + الدبة + البونيت + رفرف امامي يمين<br>Left rear fender + bag + bonnet + right front fender | Paint                   |
| 11 | الأبواب                | ✓           |              |                                                                                                            | Doors                   |
| 12 | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                                                                            | Interior modification   |
| 13 | السقف                  | ✓           |              |                                                                                                            | Roof                    |
| 14 | الشاسي                 |             | ✓            | صدأ / Rust                                                                                                 | Chassis                 |
| 15 | الجير                  | ✓           |              | تم الفحص نظري / The examination was done visually                                                          | Gear                    |
| 16 | كلج                    | ✓           |              |                                                                                                            | Kalag                   |
| 17 | المحرك                 | ✓           |              | تسريب زيت + رجة / Oil leak + shake                                                                         | Engine                  |
| 18 | المكيف                 | ✓           |              | هواء ساخن / Hot air                                                                                        | A/C                     |
| 19 | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                                                                            | Hade lithe              |
| 20 | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                                                                            | Brake lithe             |
| 21 | أشياء عامة             |             |              |                                                                                                            | General Items           |
|    | الكيلو متر             | 235465      |              |                                                                                                            | K M.                    |

### ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.