

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	6 cylinder - 6 ملندر	المواصفات / Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	لاندكروزر-LAND-CRUISER	الطراز/ Type
C0044986	رقم داخلی/ Internal No	JTMHU01J3K5151306			رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعیف poor	جید goog	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي و خلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	باب الدبة The door of the bear	>		الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis	Light on the chassis/ صدا على الشاصي	>		الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجبر نظرى		>	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			>	المحرك	17
A/C			>	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items	There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة			أشياء عامة	21
.К М	371508		الكيلو متر		

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection
 only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection
 station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا
 تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر
 الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.