



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2017	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بترو - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	فورتنر - FORTUNER	الطراز / Type
C0036601	رقم داخلي / Internal No	MR1DX8F59H0008238			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details	
1	فحص الفرامل				Brake Test	
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test	
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses	
4	المقاعد امامي و خلفي	✓			Front & rear seats	
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension	
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors	
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper	
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper	
9	الهيكـل	✓			Body	
10	الصبيغ	✓		Left front fender / وفرف امامى يسار	Paint	
11	الابواب	✓			Doors	
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification	
13	السقف	✓			Roof	
14	النشاصي	✓			Chassis	
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear	
16	كلج				Kalag	
17	المحرك	✓			Engine	
18	المكيف	✓			A/C	
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe	
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe	
21	أشياء عامة			The brake fluid cap is missing / غطاء زيت الفرامل مفقود	General Items	
الكيلو متر			153661			.K M

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration