



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

|              |                         |                      |                           |                 |                         |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2018         | الموديل / Model         | 4 cylinder - 4 سلندر | المواصفات / Specification | تويوتا - TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle   |
| ابيض - white | اللون / Color           | بترو - PETROL        | نوع الوقود / Fuel Type    | HIACE           | الطراز / Type           |
|              | رقم داخلي / Internal No | JTGSX22P9J6199058    |                           |                 | رقم الشاسي / Chassis No |

| م          | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                     | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             |              |                                                        | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             | ✓           |              |                                                        | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                        | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    | ✓           |              | Cut outs on the front seats / قطع على المقاعد الامامية | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           | ✓           |              |                                                        | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                        | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                                                        | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |                                                        | Rear bumper             |
| 9          | الهيكـل                | ✓           |              |                                                        | Body                    |
| 10         | الصبيـع                | ✓           |              |                                                        | Paint                   |
| 11         | الابواب                | ✓           |              |                                                        | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                        | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                                                        | Roof                    |
| 14         | الشاسي                 | ✓           |              |                                                        | Chassis                 |
| 15         | الجير                  | ✓           |              | The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري   | Gear                    |
| 16         | كلج                    |             |              |                                                        | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 | ✓           |              |                                                        | Engine                  |
| 18         | المكيف                 | ✓           |              |                                                        | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                        | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                        | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             |              |                                                        | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 366196      |              |                                                        | .K M                    |

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه
- AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration