



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	8سلندر – 8cylinder	المواصفات / Specification	Chevrolet - شيفرولية	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	بترول - PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	SILVERADO سيلفرادو	الطراز/Type
H0052992		رقم داخلي / Internal N	IGCUY9ED9KZ377628		رقم الشاصي/Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✓	صدا + صوت من العادم / Echo + exhaust sound	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓		صوت من الاستيرنق + الاكسلات امامية Sound from the steering wheel + front axles	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✓	صدا على الشاصي / Light on the chassis	Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت / Oil leak	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			صدا اسفل المركبة + علامة (4WD) Rust under the vehicle + (4WD) sign	General Items
K M.		145830			الكيلو متر

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.