تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

نوع المركبة / Vehicle	نيسان- NISSAN	المواصفات / Specification	8سلندر – 8cylinder	الموديل/Model	2019
الطراز/ Type	باترول - PATROL	نوع الوقود/ Fuel Type	بترول- PETROL	اللون /Color	ابيض-white
رقم الشاصي/Chassis No	JN8AY2NY6K9370587		رقم داخلي/ Internal N		C0048989

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✔			front & raer glasses
4	المقاعد امامي و خلفي	✔			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✔			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✔			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✔	كسر الدعامية الامامية / Fracture on the front strut	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✔			Rear bumper
9	الهيكل	✔			Body
10	الصبغ		✔	رفرف امامي يسار + الدبة + رفرف خلفي يمين Front left fender + the bag + rear right fender	Paint
11	الأبواب	✔			Doors
12	الديكورالداخلي		✔	متسخ /Dirty	Interior modification
13	السقف	✔		نقاط الصدا / Friendship points	Roof
14	الشاصي		✔	تاكل الصدا / You eat rust.	Chassis
15	الجير		✔	لا يعمل / NOT WORK	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✔	لا يعمل / NOT WORK	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			صدا اسفل المركبة / There is rust under the vehicle	General Items
الكيلو متر				258464	K M.

ملاحظات:

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration