

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	8 cylinder - 8 ملندر	المواصفات/ Specification	NISSAN	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	باترول -Patrol	الطراز/ Type
C0047405	رقم داخلی/ Internal No	JN8AY2NY1K9366480			رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف	جيد	البيان	٩
Brake Test	Remarks	poor	goog	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Peeling on the driver's seat/ تقشيير على كرسى السانق		~	المقاعد امامي و خلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	Peeling on the bonnet/ تقشير على البونيت		~	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof	Echo points/نقاط صدا		~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجبر نظرى		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Engine computer missing كمبيوتر المحرك مفقود		~	المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
.К М	191347	الكيلو متر			

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا
 تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر
 الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the
 inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration