

تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2019	Model / الموديل	8 cylinder - 8 سلندر	Specification / المواصفات	Nissan	نوع المركبة / Vehicle
white - أبيض	Color / اللون	PETROL - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	Patrol - باトロール	Type / الطراز
C0048226	Internal No / رقم داخلي	JN8AY2NY7K9369402			رقم الشاصي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان M
Brake Test				فحص الفرامل
Exhaust Gas Test				فحص العادم
front & rear glasses			✓	الزجاج الأمامي والخلفي
Front & rear seats			✓	المقاعد الأمامي وخلفي
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة
Glass doors			✓	زجاج الأبواب
Front bumper			✓	الدعاميه الأمامية
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه
Body			✓	الهيكل
Paint	تقشير البونيت+خدوش على البدنة Peeling bonnet + scratches on the bear		✓	الصبغ
Doors			✓	الأبواب
Interior modification			✓	الديكور الداخلي
Roof			✓	السقف
Chassis	صدا على الشاسي Light on the chassis		✓	الشاسي
Gear	تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually		✓	الجير
Kalag				كاج
Engine			✓	المحرك
A/C	الهواء ساخن / Hot air		✓	المكيف
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية
General Items	برلات اكسيلات امامية+صدأ أسفل Front axle ribs + lower shock absorbers			أشياء عامة
.KM	191475			الكتيو متر

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road  
نقاط صدأ متفرقة على البدني Scattered rust spots on the body

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتبين حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بعد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.