

شهادة فحص مركبة VEHICLE TEST CERTIFICATE



أدنوك
ADNOC



مركز النقل المتكامل
INTEGRATED TRANSPORT CENTRE

INSPECTION INFORMATION

معلومات الفحص

Certificate No: 06-2510485 : رقم الشهادة : 06-2510485
Center Name: Mussafah : مركز الفحص : مصفح
Inspection Type: FRESH TEST : نوع الفحص : فحص جديد
Inspection Purpose: New Registration : العرض من الفحص : تسجيل جديد
Inspection Date: 09-05-2025 08:23 : تاريخ الفحص :
Print Date: 09-05-2025 09:10 : تاريخ الطابعة :
Inspected By: 6122 : الفاحص :
Comments : ملاحظات :

VEHICLE INFORMATION

معلومات المركبة

Plate No.	10094 TEMPORARY	10094 مؤقت	رقم اللوحة
Plate Source & Kind	ABU DHABI UNDER TRIAL	أبوظبي تحت التجربة	مصدر ونوع اللوحة
Chassis No.	6G3NT5C2XEL97816 5	6G3NT5C2XEL97816 5	رقم القاعدة
Engine No.	CFP140290614	CFP140290614	رقم المحرك
Vehicle Color	WHITE	أبيض	لون المركبة
Manufacture Year	2014	2014	سنة الصنع
Vehicle Type	CHEVROLET CAPRICE	شيفروليه كابريس	نوع المركبة
Vehicle Kind	SEDAN LIGHT VEHICLE	صالون مركبة خفيفة	صنف المركبة
Country of Manufacture	AUSTRALIA	أستراليا	بلد الصنع
Fuel	PETROL	بنزين	الوقود
Gear Type	AUTOMATIC	أوتوماتيك	نوع العيار
Steering Side	LEFT	يسار	إنجاء المقود
No. of Passengers	5	5	عدد الركاب
No. of Doors	4	4	عدد الأبواب
No. of Cylinders	8	8	عدد الأسطوانات
No. of Axles	2	2	عدد المحاور
Horse Power	300	300	قوة الأحصنة
Weight Empty	2000 K	2000 كيلو	الوزن فارغة
Weight Loaded	2300 K	2300 كيلو	الوزن محملة

CARBON MONOXIDE

أحادي أكسيد الكربون

• Last year	0	• العام الماضي
• This year	0.46	• هذا العام
• Last Inspection Odometer	334819	• عداد المسافة في آخر فحص
• Current Inspection Odometer	374958	• عداد المسافة في الفحص الحالي



40139

المسافة في السنة
Distance per year



6000.78

الاستهلاك السنوي للوقود
Fuel Consumed per year



17822.32

التكلفة السنوية للوقود
Fuel cost per year



البصمة الكربونية سنوياً
Carbon footprint per year

READINGS

القراءات

Brake Imbalance front	15	نوارب الفرامل المقدمة
Brake Imbalance Rear	N/A	نوارب الفرامل المؤخرة
Parking Brake Imbalance	7	نوارب فرامل الوقوف
Comments	N/A	الملاحظات

Inspection Details Result

تفاصيل نتيجة الفحص

Visual Test

Failed

0 Low: 0 - High: 0

لم تجتاز الفحص

الفحص النظري

Windows & Mirrors

زجاج النوافذ والمرايا

1 Replace Front Windshield
CRACKED

1 تبديل الزجاج الامامي

General Items

أجزاء عامة

1 Stop Smoke From Engine
AFTER REPAIR CHK SMOKE

1 تصفية المحرك من الدخان

Comments

ملاحظات

37 Repair Starting System

37 إصلاح نظام التشغيل

Terms and conditions

الشروط والأحكام

1. Certificate valid for 30 days from first test date. Failed parts would be retested two times only from the first test. If test period or retest time exceeded, a new test shall be carried out.
2. The certificate is issued as per Drive and Licensing Department. ADNOC Distribution shall not be held liable to any party

1. الشهادة صالحة لمدة 30 يوما من تاريخ الاختبار الأول. سيتم إعادة اختبار الأجزاء الفاشلة مرتين فقط من الاختبار الأول. إذا تجاوزت فترة الاختبار أو وقت إعادة الاختبار، يجب إجراء اختبار جديد
2. هذه الشهادة إصدارت بناء على متطلبات جهة الترخيص فقط، ولا تتحمل شركة أدنوك للتوزيع أي التزامات اتجاه الغير



تقييم إرشادي للحالة الفنية للمركبة وغير ملزم لأي طرف

Instructive evaluation of the technical condition of the vehicle and is not obligated on either party

الوطنية للمزادات AL WATANEYA AUCTION

تباع المركبة وفقا للتقرير المرفق من الجهة الفاحصة

The vehicle is sold according to the attached report from the examiner