



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2020	الموديل / Model	سلندر 8 - 8cylinder	المواصفات / Specification	NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بترو - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	باترول - Patrol	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal No	JN8AY2NY1L9400189			رقم الشاسي / Chassis No
م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	
1	فحص الفرامل			Brake Test	
2	فحص العادم			Exhaust Gas Test	
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓		front & raer glasses	
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		Front & rear seats	
5	عجلة القيادة	✓		Steering and Suspension	
6	زجاج الابواب	✓		Glass doors	
7	الدعاميه الاماميه	✓		Front bumper	
8	الدعاميه الخلفيه	✓		Rear bumper	
9	الهيكـل	✓		Body There is rust in the outer structure of the bag صدأ على الهيكل الداخلي للدابة	
10	الصبغ	✓		Paint	
11	الابواب	✓		Doors	
12	الديكور الداخلي	✓		Interior modification	
13	السقف	✓		Roof	
14	الشاسي		✓	Chassis Rust on the chassis صدأ على الشاسي	
15	الجير			Gear Not checked لم يتم الفحص	
16	كلج			Kalag	
17	المحرك			Engine NOT WORK لا يعمل	
18	المكيف			A/C	
19	الإضاءة الأمامية			Hade lithe	
20	الإضاءة الخلفية			Brake lithe	
21	أشياء عامة			General Items	
الكيلو متر				305622	
				.K M	

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
  - AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
  - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.