



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2019	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	هيونداي-HYUNDAI	نوع المركبة / Vehicle
ابيض- white	اللون/ Color	بترو ل- PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	H1	الطراز / Type
C0047340	رقم داخلي / Internal No	KMJWA37R9KV055694			رقم الشاسي/ Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✓	دخان /smoking	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي و خلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓		Rust spots on the ceiling and the tank نقاط صدأ على السقف والدبة	Roof
14	الشاسي		✓	Rust on the chassis صدأ على الشاسي	Chassis
15	الجير		✓		Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	Effects of mixing water with oil اثار خلط ماء مع الزيت	Engine
18	المكيف		✓	Hot air /الهواء ساخن	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			There is rust under the vehicle صدى اسفل المركبة	General Items
الكيلو متر			200583		
.K M					

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.