



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2018	الموديل / Model	سلندر 4 - 4 cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	كورولا - COROLLA	الطرارز / Type
C0039489	رقم داخلي / Internal No	RKLB9HE6J5203036			رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي و خلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		Oil leak + axle bushings تسريب زيت+بيلات اكسلات	Gear
16	كلاج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			Radio and spare tire missing الراديو والاطار الاسير مفقود	General Items
الكيلو متر		244915			.K M

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.