

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	ملندر 4-4cylinder	المواصفات/ Specification	NISSAN	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	التيما-Altima	الطراز/ Type
C0046720	رقم داخلی/ Internal No	1N4BL4A99KC185242			رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات Remarks		جید goog	البيان	
Details					٦
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي و خلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body	Rust spots on the bear's internal structure نقاط صدا على الهيكل الداخلي للدبة		~	الهيكل	9
Paint	Right rear fender/ رفرف خلفی یمین	~		الصبغ	10
Doors	Peeling the driver's door trim تقشير ديكور باب السانق		~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظرى		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			~	المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	Oil leak between the engine and the gearbox + engine bearings تسريب زيت بين المجرك والجير +كراسى المجرك			أشياء عامة	21
.К М	157689	الكيلو متر			

ملاحظات:

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the
inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration